

TABELA - CHAPA EXPANDIDA

CÓDIGO	AXB	ESP	CORDÃO	AA%	PESO/M2
EXP-5	5,5 X 10	0,60	0,80	71	1,37
EXP-5.A	5,5 X 10	0,75	0,80	71	1,71
EXP-5.B	5,5 X 10	0,90	1,00	64	2,57
EXP-9	9 X 20	0,90	1,00	78	1,57
EXP-9.A	9 X 20	1,20	1,50	66	3,27
EXP-12	9 X 20	0,90	1,00	83	1,18
EXP-12.A	12 X 25	1,20	1,50	75	2,45
EXP-12.B	12 X 25	1,50	1,80	70	3,53
EXP-12.C	12 X 25	1,50	2,20	63	4,32
EXP-12.D	12 X 25	2,00	2,50	58	6,54
EXP-20	20 X 50	1,50	2,00	80	2,36
EXP-20.A	20 X 50	2,00	2,50	75	3,93
EXP-20.B	20 X 50	3,00	3,50	65	8,24
EXP-29	29 X 54	2,00	3,00	79	3,25
EXP-38	38 X 75	1,50	2,00	89	1,24
EXP-38.A	38 X 75	1,90	2,50	86	1,96
EXP-38.B	38 X 75	3,00	3,80	80	4,71
EXP-38.C	38 X 75	4,75	5,00	73	9,71
EXP-68	68 X 150	3,00	3,50	89	2,42
EXP-68.A	68 X 150	4,75	5,50	83	5,97
GME-1	36 X 100	6,35	7,50	59	20,77
GME-1.A	40 X 100	6,35	6,50	59	16,2
GME-1.B	45 X 100	6,35	6,50	58	14,4
GME-1.C	50 X 100	6,35	6,50	52	12,96
GME-2	51 X 150	6,35	7,80	56	15,25
GME-3	34 X 133	4,75	4,70	69	10,31
GME-3.A	40 X 100	4,75	4,80	59	8,95
GME-3.B	45 X 100	4,75	4,80	58	7,95
GME-3.C	41 X 133	4,75	4,80	66	8,73
GME-3.D	50 X 100	4,75	4,80	53	7,16
GME-4	34 X 133	4,75	6,80	69	14,92
GME-4.A	40 X 100	4,75	6,50	59	12,12
GME-4.B	45 X 100	4,75	6,50	58	10,77
GME-4.C	41 X 133	4,75	6,50	66	11,82
GME-4.D	50 X 100	4,75	6,50	53	9,69
GME-5	34 X 133	6,35	7,60	69	22,28
GME-5.A	34 X 133	6,35	6,50	69	19,06
GME-5B	41 X 133	6,35	6,50	67	15,81

GME-6	34 X 133	6,35	9,50	69	27,86
GME-6.A	41 X 133	6,35	9,50	67	23,1
GME-7	34 X 133	8,00	8,90	70	32,88
GME-7.A	41 X 133	8,00	8,90	67	27,26
GME-8	34 X 133	8,00	10,30	70	38,05
GME-8.A	34 X 133	8,00	8,00	70	29,55
GME-8.B	41 X 133	8,00	10,30	67	31,55
GME-9	34 X 133	9,50	9,50	71	41,67
GME-9.A	41 X 133	9,50	9,50	67	34,56
OBS.:	SÃO PRODUZIDOS EM AÇO CARBONO, INOX E ALUMÍNIO.				
	OUTROS TIPOS DE MALHAS PODEM SER CONSULTADAS NA FÁBRICA VIA E-MAIL / TELEFONE.				
	DE ACORDO COM A MALHA, SEU PESO TEÓRICO PODERÁ SOFRER UMA ALTERAÇÃO DE +/-10%.				